



1. abgebrochene Spitze heraushebeln



2. neue Schraube OHNE Feder eindrehen und die Umdrehungen zählen, die Farbmarkierung erleichtert das sehr. Ein Tropfen WD 40 ans Gewinde. Schraube wieder herausdrehen.

3. Jetzt Schraube MIT Feder wieder eindrehen, aber 1,5 Umdrehungen weniger (Standardposition).

Leerlaufgemischschraube erneuern.